

Ar-condicionado não gela — checklist rápido

Manutenção básica que o usuário faz e sinais que indicam serviço técnico com recolhimento de gás.

Verifique antes de chamar o profissional

- ☐ Confira se o modo está em refrigeração (snowflake) e não em ventilar.
- ☐ Ajuste a temperatura para pelo menos 5 °C abaixo da ambiente.
- ☐ Retire e lave os filtros da evaporadora — sujeira bloqueia o fluxo de ar.
- ☐ Verifique se a unidade externa está ligada e com hélice girando.
- ☐ Confira se há obstrução (móvel, cortina, parede) na saída de ar.
- ☐ Observe formação de gelo na serpentina: indica baixa carga de gás ou filtro sujo.
- ☐ Anote há quanto tempo foi feita a última higienização técnica.

Não faça por conta própria

- Completar gás sem localizar o vazamento.
- Lavar a evaporadora com água diretamente na placa eletrônica.
- Furar ou dobrar tubulação de cobre para reposicionar o aparelho.

Material informativo do portal Preciso de um Profissional. O contato é direto com o profissional, sem intermediação e sem taxa. Serviços elétricos, hidráulicos e de refrigeração devem ser executados por profissional habilitado. precisodeumprofissional.com.br